



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) за месец май 2026г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месеца са извършени общо 442 броя проверки, от които 330 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 273 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 34 проверки по подадени сигнали и жалби, като 18 от тях са получени на „Зелен телефон“ и е дадено едно предписание.

В резултат на извършените 330 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 13 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 6 броя предписания.

В резултат на извършените контролни проверки е дадено едно предписание.

През месец май са съставени 8 броя АУАН и са издадени 13 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 14 116,06 евро. Постъпилите суми от наказателни постановления са 1079,00 евро.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец май 2026г. са 106 764,00 евро.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

- Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 69 бр.
- Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 12 бр.
- Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 330 бр.
- Сигнали и жалби: 34 бр.
- Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 14 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.



2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „ВиК“ ЕООД, относно възстановяване на ограда СОЗ пояс 1, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на „Шел България“ ЕАД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Замато“ ЕООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на кмет на Община Асеновград, относно осигуряване на проводимост на речното легло на р. Чепеларска в обследвания участък, като се премахнат израсналите във водното течение дървета, дънери и храсти, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „ВЪЛЧЕВ“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „КАРОЛИНА КО“ ЕООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „НОВА ТРЕЙД“ ЕООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на кмет на Община Хисаря, относно осигуряване на проводимост на речното легло в обследвания участък на р. Калавашица, землище на с. Мало Крушево, общ. Хисаря, като се премахнат израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета, при спазване на разпоредбите на Закона за водите, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Сладък рай“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу

- Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) с вх. №КД-03-177/04.05.2026г., относно незаконни извършени строителни дейности в поземлени имоти с идентификатори 80399.92.45, ПИ 80399.122.3 и ПИ 80399.92.29, в местност „Сарак Ходж ливада“, попадащ в обхвата на републикански път II-86 Рудозем-границата с Република Гърция при км. 142+098-ляво е извършена съвместна проверка на място на

13.05.2026г. с представители на Община Рудозем, ОПУ-Смолян, РУ-Мадан - участък Рудозем и С. М. При направения оглед на територията на Община Рудозем, обл. Смолян, в речното легло на дере Сирак Ходж Ливада, приток на р. Елидженска, в м. СИРАК ХОДЖ ЛИВАДА, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, разположено в поземлени имоти с идентификатори 80399.92.45, ПИ 80399.122.3 и ПИ 80399.122. е установено, че:

-ПИ 80399.92.29 област Смолян, община Рудозем, с. Чепинци, м. СИРАК ХОДЖ ЛИВАДА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Ливада, площ 598 кв. м е собственост на физически лица;

-ПИ 80399.122.3 област Смолян, община Рудозем, с. Чепинци, м. СИРАК ХОДЖ ЛИВАДА, вид собств. Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 1143 кв. м, е със собственик-МРРБ-АПИ.

-ПИ 80399.92.45 област Смолян, община Рудозем, с. Чепинци, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 26400 кв. м. е със собственик - държавата чрез АПИ.

-ПИ 80399.122.2 област Смолян, община Рудозем, с. Чепинци, м. СИРАК ХОДЖ ЛИВАДА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски-ведомствен път, площ 2268 кв. м е със собственик Община Рудозем.

В момента на проверката е констатирано, че в речното легло на дере Сирак Ходж Ливада, приток на река Елидженска, в участък от реката, намиращ в м. СИРАК ХОДЖ ЛИВАДА, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, разположено в поземлени имоти с идентификатори 80399.92.45, ПИ80399.122.3 и ПИ 80399.122.2 са изградени следните съоръжения:

В светлия отвор на съществуващо мостово съоръжение от каменна зидария със стоманобетонова плоча, намиращо се на бивш черен път в посока границата за Република Гърция, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, е извършено строителство, като е изградена прясна стоманобетонова плоча и върху нея е разположен пресен стоманобетонов праг-напречна стена от към страната на втока на моста, с параметри: стоманобетонова плоча – дължина 7,90 м., ширина 2,90 м., дебелина 0,15 м.; стоманобетонов праг-стена –дължина 2,90 м., ширина 0,21 м., дебелина 1,10 м. С изградените съоръжения е видно, че е намалено светлото сечение на моста, като от височина 2,90 м. и ширина 2,90 м. е намалено сечението на височина 1,00 м. и ширина 1,6 м., като по този начин е намалена пропускателната възможност за водата при мостовото съоръжение, с географски координати на корекцията на съоръжението върху дерето с дължина 7,90 м.;

Непосредствено след горесцитираната плоча до съществуващ водосток на републикански асфалтиран път II - 86 е изградена корекция на дерето, чрез изграждане на две пресни стоманобетонени подпорни стени покрити с прясна бетонова плоча, като между тях е вкарана водата от дерето и по този начин водата е покрита, дължината на подпорните стени е 15 м., ширина в долната си част 0,35 м., ширина в горната си част 0,35 м., височина 1,60 м. Подпорните страни са разположени успоредни една срещу друга на отстояние 1,80 м., като над тях е поставена стоманобетонова плоча с параметри: дължина 15 м., ширина 2,50 м. и дебелина 0,20 м., с географски координати на коригираното дере с дължина около 15 м.

Съществуващият водосток, през който преминава водата на дерето под пътя е ПВЦ, Ф1800 с географски координати на водостока под пътя с дължина около 21м. В поземлени имоти с идентификатори 80399.92.45, 80399.122.3 и 80399.92.29, намиращи се в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян е видимо извършено прясно насипване на земни маси и камъни за

засипване на ново изграденото съоръжение-покриване на горечитирания участък от дерето и оформяне на леглото за бъдещия рибарник.

Също така е констатирано, че възложителят на извършеното строителство е С. М. От горечитирания съществуващ мост-черен път водата се подава към коригирания участък от дерето и след което постъпва в ПВЦ водосток под асфалтовия път, като целта на новоизградените съоръжения е ползване на водата за бъдещ рибарник. В долната част на напречната стена-праг има поставена стоманена тръба Ф300, която е затапена с гумена тапа.

В хода на проверката е констатирано, че коригирането на дерето чрез подпорни стени от двете страни и покриването ѝ с бетонова плоча и горечитираната стоманобетонова плоча с разположен върху нея пресен стоманобетонов праг-напречна стена са хидротехнически съоръжения, с общата дължина върху дерето 22,90м.

Горечитираните дейности в този участък на дере Сирак Ходж Ливада, приток на река Еледженска са извършени от С. М. в периода от 01.10.2025г. до 31.12.2025г. Възложител за тези дейности е С. М. За извършените дейности в участъка на дерето, където са изградени тези съоръжения, започващ от светлия отвор на съществуващо мостово съоръжение от каменна зидария със стоманобетонова плоча, намиращо се на бивш черен път в посока границата за Република Гърция, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, до края на изградената корекция на дерето, с дължина 22,90м, а именно, в речното легло на дере Сирак Ходж Ливада, приток на река Елидженска, в участък намиращ се в м. СИРАК ХОДЖ ЛИВАДА, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян, разположено в поземлени имоти с идентификатори 80399.92.45, 80399.122.3 и 80399.122.2 няма издадени разрешителни и съгласувания в БД ИБР-Пловдив и РИОСВ-Смолян и няма проекти за извършените дейности. Няма издадено разрешение за строеж от Община Рудозем и не е съгласувано с ОПУ-Смолян.

С извършените горечитирани действия в речното легло на дере Сирак Ходж Ливада, приток на река Елидженска С. М. е извършил ползване на воден обект – дере, приток на река Елидженска, в гореописания участък без да има това право, като не притежава действащо разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за: защита от вредното въздействие на водите, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „г” от Закона за водите. За констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство. Във връзка с горното, приложено е изпратено до РДНСК-Смолян, РИОСВ-Смолян и Община Рудозем копие на получения сигнал в БД ИБР, ведно със заверено копие на съставен констативен протокол от извършената проверка на място, за вземане на отношение по компетентност.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. №КД-03-176/29.04.2026г., с вх. №КД-03-176-1/04.05.2026г., вх. №КД-03-176-2/05.05.2026г., вх. №КД-03-176-3/07.05.2026г. и вх. №КД-03-184/05.05.2026г., с твърдения за рязко източване на водите от язовир Студен кладенец, както и изпълнение на условията по разрешително е извършена проверка на място. Констатирано е, че яз. Студен кладенец е със завирен обем в язовира в края на месец март е 267,523 млн.м³, а в края на месец април е 302,312 млн.м³. Има повишение с 34,789 млн.м³.

С месечния график за ползване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от Министъра на околната среда и водите за месец май 2026г., в частта му за язовир Студен кладенец, №40 от Приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 от Закона за водите са разрешени общо 275,500 млн.м³ вода за електропроизводство. Поставено е специфично условие в графика, с което

се задължава титулярят на разрешителното: „Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 239,5 млн.м³, във връзка с ремонт на преливника на язовир „Студен кладенец“. С цел осигуряване на благоприятните условия през размножителния период на рибите от 15 април до 31 май, нивото в язовирите от каскада Арда „следва да се поддържа без значителни амплитуди съгласно чл. 44в от ЗРА“. Установено е, че завиреният обем в язовир Студен кладенец в 08:00 часа на 30.04.2026г. е 302,312 млн.м³, съответно завиреният обем в язовирното езеро в 08:00 часа на 11.05.2026г. е 262,762 млн.м³. Отчетен е значителен спад в обема на язовира за периода с 39.55 млн.м³. Изпратено е писмо до МОСВ във връзка с установеното понижаване на нивото на язовира, което е в рамките на утвърдения от Министъра на околната среда и водите график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец май 2026г.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР от кмета на село Падина за изграждане на подпорна стена като корекция на река Бойчева е извършена проверка на място на 13.05.2026г. При направения оглед и проверка на част от десния бряг на р. Бойчева река в урбанизираната територия на с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали в ПИ с идентификатор 55124.21.523 по КKKP на с. Падина вид собственост държавна частна, вид територия - земеделска, НТП Пасище не е установено строителство. Река Бойчева река в урбанизираната част на места е коригирана по ляв и десен бряг, по надолу р. Бойчева река се влива в р. Еньовса река.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-194/14.05.2026г. (рег. №СЗТ-88/14.05.2026г.) получен от ОД МВР за извозване на инертни материали от село Боровица за град Кърджали, е извършена съвместна проверка на място с представител на РУ Ардино. При проверката е констатирано, че в поземлен имот с идентификатор 80176.1.1055 по КKKP на с. Боровица, общ. Ардино, обл. Кърджали, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, са депонирани инертни материали, като фракция от земна маса (хумус), тинест материал като седимент с дребен зърнометричен състав (дънен седимент при утаяване в езера и язовири) и баластра. За горното е сключен договор №53/22.01.2026г. от Община Ардино и „Алеко“ ЕООД, във връзка с депониране на излишни материали при почистване на коритото на река Давидкова в опашката задбаражното пространство на мВЕЦ Хладилника. За почистването е проведена процедура в БД ИБР с №ПУ-02-205/26.08.2025г. за поддържане на проводимостта и почистване от храсти и дървесна растителност. Процедурата е съгласувана с РИОСВ Смолян и ИАГ.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-193/14.05.2026г., с твърдения за строеж във воден обект е извършена проверка на място. Констатирано е изграждане на подпорна стена в урбанизираната територия на с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали в ПИ с идентификатор 55124.21.523 по КKKP на с. Падина, вид собственост държавна частна, вид територия -земеделска, НТП Пасище. Подпорната стена се явява корекция откъм дясна заливна тераса на р. Бойчева река, преминаваща през урбанизираната част на селото. Стената е с приблизителни размери около 20 метра. Установено е излети стоманобетони основи на стената, която се явява продължение на съществуваща стоманобетонна стена с височина около 1,20 метра непосредствено под изгражданата. В момента се изгражда кофраж за тялото на стената. Река Бойчева река в урбанизираната част на места е коригирана по ляв и десен бряг. Ще бъдат предприети действия по сезиране на Община Ардино и ДНСК за действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-100-4/07.05.2026г., относно осигуряване на проводимост, съгласно сключен договор между ОА-Кърджали и „АЛАРКО И

СИЕ“ ООД е извършена съвместна проверка на място с представител на ОА-Кърджали. В разгледания участък е издадено разрешително №32150187/21.11.2025г. на „АЛАРКО И СИЕ“ ООД, град Кърджали, за ползване на повърхностен воден обект – река Върбица от Директора на БД ИБР. Визираният имот в настоящата жалба не е част от издаденото разрешително за ползване на воден обект по ЗВ и представлява ПИ с идентификатор 48996.62.9 по КККР на град Момчилград, област Кърджали, община Момчилград, вид собственост - Държавна частна, вид територия - Горска, НТП - Друг вид горски имот. Поземленият имот попада с цялата си площ в крайбрежната заливаемата ивица на река Върбица.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-168/23.04.2026г. от МОСВ за незаконна сеч на дървета над язовир Кърджали и незаконни строежи в с. Брош, общ. Кърджали, разположени непосредствено до язовира е извършена проверка на място, съгласно подадения сигнал. Констатирано е, че откъм ляв бряг на язовир Кърджали в ПИ с идентификатор 06567.11.54 по КККР на село Брош, община Кърджали, област Кърджали има строителство. Установено е наличието на изградени стоманобетонни основи на жилищна постройка с размери 20/12 метра. Имотът не е граничещ с водния обект. За констатираното строителство е издадено разрешение за строеж. Извън гореописания имот не са установени други строежи, както и сеч на дървета. Предстои изготвяне на писмо до МОСВ, сигналоподателя е уведомен по телефона за констатациите от проверката.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-201/21.05.2026г., относно водно ниво на водите от язовир Студен кладенец е констатирано, че с месечния график за ползване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от Министъра на околната среда и водите за месец май 2026г., в частта му за язовир Студен кладенец, №40 от Приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 от Закона за водите са разрешени общо 275,500 млн.м³ вода за електропроизводство. Поставено е специфично условие в графика, с което се задължава титулярят на разрешителното: „Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 239,5 млн.м³, във връзка с ремонт на преливника на язовир Студен кладенец. С цел осигуряване на благоприятните условия през размножителния период на рибите от 15 април до 31 май, нивото в язовирите от каскада Арда „следва да се поддържа без значителни амплитуди, съгласно чл.44в от ЗРА“. Водното ниво в язовир Студен кладенец в 08:00 часа на 21.05.2026г. е на кота 219,10 метра съответно завиреният обем е 241,593 млн.м³. За периода от 01.05. до 20.05.2026г. общия приток за язовира е 44,245 млн. м³. Общия разход за същия период е 110,655 млн. м³. Към момента на проверката графика за ползване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от Министъра на околната среда и водите за месец май 2026г. не е нарушен. Изготвено е писмо до сигналоподателя.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-190/11.05.2026г., относно умряла риба в язовир „40-те извора“ е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив. При направения оглед след опашката на язовира е установено наличие на умряла риба толстолоб с приблизителен размер около 60-80см и на около 4м отстояние една от друга. Видимо от цвета и липсващите части от рибите се предполага, че са умрели отдавна. Към момента на проверката водата няма мирис и цвят, около обекта не са констатирани точкови източници на замърсяване. От представител на РЛ-Пловдив е взета водна проба за анализ при умрялата риба. Направен е оглед на язовира при язовирната стена и преливника на язовира, констатирано е наличие на умряла риба-толстолоб с приблизителни размери около 60см-80см и на около 4м отстояние една от друга. Видимо от цвета и липсващите

части от рибите се предполага, че са умрели отдавна. Към момента на проверката водата няма мирис и цвят, около обекта не са констатирани точкови замърсители. За констатациите са уведомени ИАРА, както и „Напоителни системи“ ЕАД, на които са дадени указания за почистване на акваторията на язовира от умрелите екземпляри. Във връзка с предходни идентични сигнали през месец април 2026г., за установените екземпляри умряла риба е уведомена ИАРА. В БД ИБР е постъпило писмо от тях, видно от което от екипи на Агенцията са извършени две проверки на място и е дадено заключение, че вероятна причина за смъртността на описаните риби е отслабен имунитет след зимния сезон или невъзможност за изхвърляне на хайвер.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-205/26.05.2026г. (рег. №СЗТ-93/24.05.2026г.), относно прекъсване на довеждащ канализационен колектор преди пречиствателна станция Карлово поради изместване на коритото на река Стара река е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив.

Извършен е оглед на река Стара река в землището на гр. Карлово. Констатирано е, че речното течение се е изместило и преминава през имоти ПИ с идентификатор 36498.37.371, НТП – Изоставена орна нива и ПИ с идентификатор 36498.37.370, НТП Изоставена орна нива. Изместването на коритото на реката е довело до ерозия на брега на реката, което е довело до скъсване на довеждащия канализационен водопровод Ф 400 на ПСОВ Карлово. Разкъсването на колектора е при засечени географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР, като липсващият участък от колектора с дължина около 50-60м. При засечени географски координати описани в констативния протокол е разположена останалата здрава част от колектора, видимо е над водното ниво, който достига до пречиствателната станция и видимо е задръстен с треви, кал и инертни материали. Отпадните води след прекъснатия колектор постъпват в река Стара реката. Водите на река Стара река са видимо мътни преди и след установеното разкъсване на колектора и със силно течение, което подкопава брега. Към момента на проверката метеорологичната обстановка е усложнена, с високи водни количества и продължаващо пълноводие на реката, което възпрепятства предприемането на незабавни действия за отстраняване на настъпилата авария и възстановяване на целостта на колектора. Достъпа до участъка е затруднен в следствие на ерозираните и подкопани брегове. От представител на РЛ-Пловдив са взети водни проби за анализ.

Извършен е оглед и на ПСОВ-Карлово. Констатирано е, че след установяване на аварията е преустановено подаването на води към ПСОВ по изградения колектор, с цел недопускане на повреда да оборудването на пречиствателната станция. При направения оглед е констатирано, че довеждащия канал след канализационния колектор е с нанос от инертни материали – пясък, тиня и камъни. Към настоящия момент довеждащият колектор е възстановен и работата на ПСОВ Карлово е въведена в режим на работа.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-195/14.05.2026г. (рег. №СЗТ-89/15.05.2026г.), относно изземване на земна маса и пясък от старото корито на р. Въча, с. Кадиево, общ. Родопи е проведен разговор със сигналоподателя, като е пояснено, че се копае с багер и се натоварва на камиони от години в частен имот с голяма площ, намираща се до футболния стадион на с. Кадиево. След направена справка в информационният портал на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е установено, че местоположението на имотите, в които се извършва изземване на пясък са: ПИ 35095.1.108 област Пловдив, община Родопи, с.

Кадиево, м. ГЪОЛА вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид трайно насаждение, и ПИ 35095.1.109 област Пловдив, община Родопи, с. Кадиево, м. ГЪОЛА вид собств. е Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя. Изземването на инертен материал се извършва извън границите на воден обект и контролът на извършваните дейности се осъществява по реда на Закона за подземните богатства. Във връзка с гореописаното е сигнала е препратен до кмет на Община Родопи за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма постъпила последваща информация за предприети действия от страна на Община Родопи.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-182/04.05.2026г. (рег. №СЗТ-83/03.05.2026г.) от РИОСВ – Пловдив, относно замърсяване на река Черкезица, землището на с. Богданица, общ. Садово (РИОСВ Пловдив са се самосезирали от видеоклип публикуван във Фейсбук) е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ - Пловдив, РЛ - Пловдив към ИАОС и кмета на с. Богданица.

Направен е оглед на следните участъци: участък от река Черкезица, землище на с. Богданица, общ. Садово, след бързея, за който е публикувана снимка във фейсбук, че е замърсен. Към момента на проверката не се наблюдават видими следи от замърсяване, мътност, пяна или оцветяване. При огледа не е констатирано замърсяването, което се вижда на видеоклипа. Към момента нивото на водата е високо и се наблюдава засилен отток. От РЛ - Пловдив са взети водни проби за анализ от точката на замърсяване, съгласно възлагателно писмо на Директора на БД ИБР. По информация на кмета на с. Богданица и друг път е установявано замърсяване на водите на река Черкезина в землището на с. Богданица, като се визира причина за замърсяването животновъдни ферми – кравеферми в землището на с. Боянци, общ. Асеновград. Извършена е проверка на място в с. Боянци, общ. Асеновград, като в края на селото е установено, че има изградени кравеферми, които не са разположени в непосредствена близост до река Черкезица. Към датата на извършване на проверката на място не бяха установени лица, които да осигурят достъп до вътрешността на кравефермата, поради което такъв не беше установен. Във водата в реката под кравефермата към момента на проверката не наблюдават видими следи от замърсяване. Извършен е оглед на участъци от р. Черкезица:

-участък от река Черкезица, с. Болярци, преди мястото на замърсяване. Не се наблюдават видими следи от замърсяване. От РЛ - Пловдив са взети водни проби за анализ, съгласно възлагателно писмо на Директора на БД ИБР.

-участък от р. Черкезица, с. Поповица, общ. Садово при засечени географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР - не се наблюдават видими следи от замърсяване. От РЛ - Пловдив са взети водни проби за анализ, съгласно възлагателно писмо на Директора на БД ИБР. Водоезника попада във водно тяло „Река Черкезица“ с код BG3MA300R072.

- Във връзка с постъпил сигнал от кмета на с. Богданица, общ. Садово до РИОСВ - Пловдив и препратен към БД ИБР с вх. №КД-03-182/04.05.2026г., относно „много умряла риба след бързея на р. Черкезица, общ. Садово, е извършена проверка на място съвместно с представители на РИОСВ Пловдив, РЛ към ИАОС Пловдив, Община Садово и кмета на с. Богданица.

Извършен е оглед на следните участъци:

-участък от р. Черкезица, с. Поповица, общ. Садово – ляв бряг с дължина около 10 м, при засечени географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР, като е установено наличие на заседнали по брега умрели рибни екземпляри 8 бр. речни кефали (*Squalis orphaeus*), 3 бр.

маришки морунаж (*Vimba melanops*), 2 бр. скобар (*Chondrostoma vardarensis*), 1 бр. уклеика (*Alburnus alburnus*) с приблизителни размери на рибите от 5 до 15 см. Повечето от рибите са с установени признаци на хипоксия. Има наличие и на умрели риби по дъното на реката - най-малко два броя, но поради малката прозрачност на водата не може да се установи точния брой и видова принадлежност. Установено е понижаване на нивото на водата в реката от предходния ден.

-участък от река Черкезица, землището на с. Богданица, от моста на реката в участък около 20 м е констатирано наличието на умрели рибни екземпляри 5 бр. към десния бряг, като един от тях е определен от вида речен кефал (*Squalis orphaeus*) заседнали по брега и на дъното в близост до брега. Установено е понижаване на нивото на водата от предходния ден, като към десния бряг на места се установява и утайка с жълто-кафяв цвят.

-участък от река Черкезица с дължина около 20 м, в землище на с. Богданица, след бързея на десен бряг на около 10 м е констатирано наличието на умрели рибни екземпляри 1 бр. бабушка (*Rutilus rutilus*), 1бр. маришка мряна (*Barbus cyclolepis*), 1 бр. уклеика (*Alburnus alburnus*) и 9 бр. кефала (*Squalis orphaeus*) – всички намиращи се на брега на реката с установени признаци на хипоксия. Останалите риби са с размер от 8-20 см. От РЛ към ИАОС Пловдив са взети водни проби за анализ от точката на замърсяване, като на 03.05.2026г., от същото място, са взети водни проби за анализ.

-участък от река Черкезица, с. Болярци, общ. Садово при засечени географски координати описани в констативния протокол не е констатирано наличието на умрели рибни екземпляри. От РЛ към ИАОС Пловдив са взети водни проби за анализ от точката на замърсяване, като на 03.05.2026г., от същото място, са взети водни проби за анализ.

-участък от река Черкезица, десен бряг с дължина около 20м при засечени географски координати описани в констативния протокол, не е констатирано наличието на умрели рибни екземпляри. Към момента на проверката в обходените участъци от р. Черкезица не се забелязват видими следи от замърсяване на водите, като също така не е установено и измиране на птици и други водни организми. Информация за извършените на 03.05.2026г. и 04.06.2026г. проверки, ведно с анализ на резултатите от взетите водни проби, са изпратени на РИОСВ-Пловдив, за предприемане на последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-188/07.05.2026г., относно пръскане с препарати на ниви и миене на техника в района на яз. Тракиец от страна на с. Николово, общ. Хасково, обл. Хасково е извършена проверка на място на 08.05.2026г.

При направения оглед на терен е констатирано, че в ПИ с идентификатор 51682.81.46 в с. Николово. общ. Хасково, обл. Хасково, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 6205755 кв. м не се извършва миене на техника в язовира. Липсват следи от всякакъв вид техника по обособеният път към язовира и около него. В момента на проверката не се извършва пръскане с препарати на нивите в района. Проведен е телефонен разговор със сигналоподателят за уточняване на точното местоположение, поради невъзможност от негова страна да присъства. Същият отказва писмено уведомяване за резултатите от проверката. Направен е обход в посоченият от него участък на язовира като при проверката не са констатирани източници на замърсяване. Водата в язовира не е с променен цвят, липсва мирис и видим филм от нефтопродукти по повърхността ѝ.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-198/18.05.2026г., относно възпрепятстване на свободния достъп до бреговете на река Тунджа при ПИ с идентификатор 75191.138.138, в местност „Гладно поле“, землище на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1163 кв. м. на 21.05.2026г. е извършена проверка на място. При направения оглед на терена е установено, че в землището на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, с Решение №266 от 27.03.2025г. се дава съгласие за възмездно право на ползване на поземлен имот с идентификатор 7591.138.138 по КKKP на с. Устрем, общ. Тополовград с площ 1163кв.м., IX- категория, намиращ се в местността „Гладно поле“, НТП Пасище - публична общинска собственост, АОС №8310/05.03.2025г. Предоставеният поземлен имот е за устройване на постоянен пчелин с десет пчелни семейства за срок от 10 години на Н. Г. живущ в гр. Тополовград. Съставен е договор №3 от 29.04.2025г. за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин. Имотът е ограден с телена ограда с бетонови колове на разстояние 2,0-2,5м. един от друг. От северната страна оградата на имота е на около 10м от водното течение, а от южната на около 2м. От страна на река Тунджа не е поставена ограда и достъпа до река Тунджа не е ограничен. Западната страна на имота към другите имоти в землището също е оградена като в оградата е направена врата с широк достъп, на която има обозначителна табела за животновъден обект с №6563-0381, с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково. Поставената врата на имота към момента на проверката е заключена с катинар. Имотът - обект на проверката, е видимо поддържан и почистван от тревна растителност. В него има позиционирана каравана без регистрационни номера. В поземлен имот 75191.138.138 в землището на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково в северната част има поставени около 6-7 пчелни кошера.

За поземлен имот с идентификатор 7591.138.138 по КKKP на с. Устрем, общ. Тополовград през 2025г. има постъпили сигнали с вх. №КД-03-105 и вх. №КД-03-105(1)/11.06.2025г. относно това, че речният бряг на река Тунджа при с. Устрем, общ. Тополовград е оградена с ограда и няма достъп до реката; изсечени са доста дървета до брега в заграденото място, а то е защитена територия и попада в Натура 2000.

С констативен протокол №642/10.06.2025г. на РИОСВ-Хасково е констатирано, че имота - обект на сигнала, е почистен от храстовидна растителност, изгоряла дървесина и от битови отпадъци. От сега направената проверка се вижда, че поставената ограда през 2025г. не е променена. От извършената проверка е видно, че не са налице дейности в речното корито и не са необходими последващи действия съгласно компетентността на БД ИБР.

- В БД ИБР е постъпил сигнал с вх. №КД-03-200/20.05.2026г., относно „стичане на води с необичаен кафяв цвят и остра неприятна миризма в язовир – публична общинска собственост, находящ се в местността „В землището“, землище на с. Окоп, общ. Тунджа, обл. Ямбол. В сигнала е посочено, че замърсените води постъпват в язовира непрекъснато чрез преминаващото в близост сухо дърво. Според сигналаподателя става въпрос за нерегламентирано изпускане на отпадъчни или отровни води, което застрашава екологичното състояние на водния обект, флората и фауната в него. Във връзка с горното е извършена съвместна проверка на мястото, посочено в сигнала, с представители на „Георги Груп 2“ ЕООД и „Репродуктор по свиневъдство“ АД. При направения оглед на язовир Батак дърво в ПИ с идентификатор 53480.15.97 по КKKP на с. Окоп, общ. Тунджа, обл. Ямбол, разположен в м. „Землището“, в землището на с. Окоп, общ. Тунджа, обл. Ямбол вид собственост – Общинска публична, вид

територия - Територия заета от води и водни обекти, НТП язовир е констатирано, че бреговете на язовира са обрасли с блатна растителност и отложения от отпадъчни води. Водите във водния обект са видимо мътни. Към момента на проверката не се усеща мирис.

С договор №100037/28.01.2026г. между „Георги груп 2“ ЕООД и Община Тунджа, язовир Батак дере в горепосочения имот е отдаден под наем на „Георги груп 2“ ЕООД, с цел на ползването напояване, аквакултури, дейности свързани с развъждането и отглеждането на рибни и други водни организми.

Същият воден обект с издадено становище с изх. №5300-571/03.04.2007г., от Община Тунджа се дава съгласието на „Репродуктор по свиневъдство“ АД, за заустване на пречистени отпадъчни води в язовира представляващ имот стар №000019 /ПИ 53480.15.97/ посредством дере от производствената площадка на дружеството. В същото становище е посочено, че дерето и водите от язовира не се използват за напояване. За правото на заустване на пречистени отпадъчни води от „Репродуктор по свиневъдство“ АД е издадено комплексно разрешително КР №230/2008.

След направена допълнителна справка е установено, че същевременно за дере представляващо ПИ с идентификатор 35609.38.295, заустващо в язовира, е издадено разрешително №33140226/31.07.2017г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води от производствената площадка на „Геострой-инженеринг“ ЕООД от Директора на БД ИБР.

При извършеният оглед на дере Батак дере в участъка от място на заустване на смесен поток на отпадъчни води от „Репродуктор по свиневъдство“ АД и „Геострой-инженеринг“ ЕООД в язовир Батак дере до точка с ГК в землището на с. Калчево е установено, че в дерето при заустването в язовира е установен слаб отток. Водите видимо са с кафяв цвят и мътни без мирис. Видимо са налице отложения от отпадъчни води. При ГК в опашката на язовира дерето е частично преградено със земна маса, което по информация на сигналоподателя е направено, с цел възпрепятстване на вливането на отпадъчни води във водния обект.

По протежение на дерето са изградени 5 бр. (пет броя) лагуни за до пречистване на водите преди заустване след локална пречиствателна станция за отпадъчни води изградена на територията на производствената площадка на „Репродуктор по свиневъдство“ АД.

При извършеният оглед на последната лагуна №5 разположена в ПИ с идентификатор 53480.14.191 м. „Землището“, вид собственост-Общинска частна, вид територия, заета от води и водни обекти НТП -Утаител не се констатира изтичане на отпадъчни води. Преливниците на съоръжението са сухи и обрасли с гъста и висока тревна растителност. Извършен е оглед на Батак дере в участък заобикалящ производствената база на „Репродуктор по свиневъдство“ АД, при които е констатирано, че към момента на проверката през дерето се оттичат отпадъчни води с белезникаво кафяв цвят, налице са белезникаво- кафяви мазни отложения.

С цел установяване на източника на замърсяване и предвид обстоятелството, че в дерето съгласно разрешително №33140226/31.07.2017г. е дадено право да се заустват пречистени отпадъчни води от производствената дейност на „Геострой-инженеринг“ ЕООД е извършен оглед на дерето до точката на заустване на обекта. На терен при ГК е установено мястото на заустване като видимо е налице скорошно оттичане на отпадъчни води като са налице трайни отложения с кафеникаво оцветяване, мазни петна. Същите са налице по цялото протежение на дерето. Участъкът от дерето, през който се оттичат отпадъчните води от „Геострой-

инженеринг“ ЕООД заобикаля производствената площадка на „Репродуктор по свиневъдство“ АД, лагуните и след тях при т. с ГК се заустват в язовир Батак дере. Поради наличие на висока и гъста растителност, както и мочурливостта на обследваният участък не е обследван целия участък дере Батак дере. Следва да бъде отбелязано, че снимковия и видео материали са направени 3 месеца преди подаване на сигнала в БД ИБР и не съответства на реалната обстановка към момента на проверката.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-196/15.05.2026г. (с рег. №СЗТ-90/15.05.2026г.), относно „незаконно поливане от река Сазлийка, сигналоподателят се притеснява от пресъхване на реката и умиране на рибата, която в момента си хвърля хайвера“, е извършена проверка на място в присъствието на сигналоподателя. При извършения оглед на участък от река Сазлийка посочен от сигналоподателя, преминаваща през землището на с. Лясково, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, в близост до метален пешеходен мост, осигуряващ достъп до частния имот на сигналоподателя, разположен от другата страна на реката, е констатирано, че в коритото на реката има положен смукател от гофрирана PVC тръба, който е свързан към метална тръба, която е вкопана под пътя, минаващ успоредно и в близост до реката и след това през изградена каменна стена влиза в имот, частна собственост. Успоредно на тази тръба е разположена втора метална тръба, която също е вкопана под пътя, но след това тръбата вече е PVC и през каменната стена влиза в същия имот. На втората тръба няма смукател в реката. В момента на проверката не се извършва водовземане от повърхностен воден обект р. Сазлийка. По информация на сигналоподателя, до нашето пристигане на мястото е работила помпа. В момента на проверката собствениците на имота не са допуснали експертите, за да установят има ли и къде е монтирана помпата. Смукаателят ще бъде премахнат от реката. В БД ИБР са постъпвали сигнали и през 2025г., относно нерегламентирано водовземане от река Сазлийка в района на с. Лясково. В резултат на извършените през 2025г. проверки, с представители на Община Стара Загора, са били премахнати съоръженията (смукатели и помпи) от реката, но тръбите, които преминават под пътя и през общинските терени не са демонтирани, За да се преустанови нерегламентираното водовземане от р. Сазлийка в с. Лясково е необходимо Община Стара Загора да предприеме действия по демонтиране на всички тръби, положени под пътя и по общинските терени, за да се преустанови връзката на имотите с речното корито.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-167/21.04.2026г. от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, относно „замърсяване на река Тополница в регулационните граници на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Лесичово на 04.05.2026г. При извършения оглед на р. Тополница в регулацията на с. Лесичово е констатирано, че бреговете на реката са почистени от строителни и битови отпадъци. Реката е с осигурена проводимост и не са установени отпадъци препятстващи оттичането на водното течение. Предприетите действия от страна на Община Лесичово са в отговор на писмо с вх. №004-ЕД-7/16.02.2026г. на Община Лесичово, постъпило от РИОСВ–Пазарджик за предприемане на действия по компетентност за почистване на р. Тополница в регулационните граница на с. Лесичово от битови и строителни отпадъци.

- В БД ИБР е постъпило писмо с вх. №ПО-03-43/12.05.2026г. от ОД на МВР-Пазарджик, относно „извършване на съвместна проверка на територията на обл. Пазарджик“. На 13.05.2026г. е извършена съвместна проверка, като предмет на проверката е участък от речното легло на река

Марица, попадащо в землищата на селата Мирянци и Синитево. При извършения оглед и обход на терен (по левият бряг на реката успоредно с водното течение) в момента на проверката е установено следното: В участък с географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР е установено наличието на редица от купчини инертен материал, която е прекъсната. Приблизителната дължина на прекъсването е около 200м. Депонираните купчини от инертен материал са предназначени за оформяне на коритото на реката. Провереният участък от река Марица, в местност „Орешака“ е коригиран и се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница. Установени са следи от колела на едрогабаритна техника. В непосредствена близост е установен терен представляващ ПИ с идентификатор 53335.915.7 по КKKP на с. Огняново, общ. Пазарджик, вид собственост – частна, на който е депониран изветият инертен материал, предназначен за оформяне на коритото на реката. В момента на проверката на терен не е установено наличие на хора или техника.

- Във връзка с постъпили писма в БД ИБР с вх. №КД-06-71/14.05.2026г. и вх. №КД-06-69/14.05.2026г. на 20.05.2026г. е извършена съвместна проверка на място с представител на РДНСК-Пазарджик и жалбоподател на терен на извор „Клептуза“ гр. Велинград. Констатирано е, че не е нарушена целостта на скалния масив върху, които са разположени изходищата на извора. Изходищата, от които подземната вода напуска подземните недра са няколко на брой и водата се събира в общ поток и се отвежда в езерата. Изработено е стоманобетонно монолитно съоръжение, което е извън каптажа. Пренесено и положено, като не се нарушава съществуващият канал, който отвежда водата в езерата. Съоръжението е положено в непосредствена близост до скалния масив без да го допира и нарушава. Същевременно посреща и улавя извиращите води и посредством тръбна връзка отвежда, част от извиращите води извън каптажа в посока вътрешно градска водоснабдителна инсталация. В момента съоръжението не е завършено и не се отклонява вода посредством него. Към настоящият момент няма промяна на нивото на водата в езеро Клептуза. То продължава да бъде захранвано от изходящата вода на карстов извор Клептуза, включително тези от тях оформящи водопада.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-204/26.05.2026г. (рег. №СЗТ-91/23.05.2026г.) и вх. №КД-03-204-1/26.05.2026г. (рег. №СЗТ-92/23.05.2026г.), относно „изземване на инертен материал (местност „Орешака“ землище на с. Огняново) от дигата на река Марица, от фирма „Еко Хидро“ на 23.05.2026г. е извършена проверка на място. При направения оглед и обход на терен-лява дига на реката, е установено, че в проверявания участък по лявата дига и берма на реката, не е констатирано наличие на техника и хора, а така също не е констатирано следи от извършване на дейности по изземване и/или извозване на инертен материал от речното легло. В местност „Орешака“, землище с. Огняново в точка с географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР извън коригирания участък на реката, е установено наличие на няколко купчини земна маса и видими следи от извършвана дейност с тежка строителна техника около тях. Съставът на земната маса няма характеристики на инертен материал отнеман от речното легло.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-206/26.05.2026г. (с рег. №СЗТ-94/24.05.2026г.), относно „констатирано наличие на мъртва риба в района на контра стената на яз. Батак“ на 26.05.2026г. е извършена проверка на място. Направен е оглед и обход на контра стената на яз. Батак от заустването на СД „Бистрица“ до контра стената, при което е установено наличието на 2 бр. мъртви риби в застойните зони пред контра стената,

които са от вида толстолоб. При извършен оглед на екземплярите е констатирано, че те са престояли дълго време във водата, наблюдава се частично разкъсване по тях. В предвид, че смъртта на рибите е настъпила преди доста време и няма нови екземпляри умряла риба, не са взети водни проби за извършване на химичен анализ на вода.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Девин за проводимост на речните легла на територията на Община Девин;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Харманли за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Община Харманли;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за проводимост на речните легла на територията на Община Чирпан;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Пазарджик за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Пазарджик;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на София за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област София;

Във връзка с извършените проверки и установено не осигуряване на проводимост на речните легла са дадени шест броя предписание за предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяваната контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 442 проверки, при които:

- Направени общо 21 бр. предписания.

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на ВС.

Обработени са общо 273 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 8 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Един брой АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.13 от Закона за водите;

Два броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.194б, ал.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.116, чл.120 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.143, т.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. г от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.44, ал.1 от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления:

От Директора на БД ИБР през месец май са издадени тринадесет броя наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 14 116,06 евро.



От Директорът на БД ИБР през месец май има сключени две споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец май има издадени шест писмени предупреждения на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (евро)	Постъпили суми по издадени НП (евро)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (евро)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (евро), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (евро)
442	330	112	21	8	1	13	14116,06	1079	0	0	563	106764