



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец юли 2026г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месеца са извършени общо 318 броя проверки, от които 143 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 93 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 50 проверки по подадени сигнали и жалби, като 21 от тях са получени на „Зелен телефон“ и са дадени 7 броя предписания с констативен протокол и две предписания с писмо от Директора на БД ИБР.

В резултат на извършените 143 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 12 броя предписания с констативен протокол и 2 броя предписания с писмо от Директора на БД ИБР.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 45 броя предписания.

През месец юли са съставени 18 броя АУАН и са издадени 7 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 12 066,48 евро. Постъпилите суми от наказателни постановления са 5 345,00 евро.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец юли 2026г. са 1 085,00 евро.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

- Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 116 бр.
- Състояние и правилна експлоатация на водоземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 6 бр.
- Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 143 бр.
- Сигнали и жалби: 50 бр.
- Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 12 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а



именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник, Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на „Мотокар Сервиз-Терзиеви и Узунови“ ООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Апекс 11“ ЕООД, с писмо от Директора на БД ИБР, относно демонтиране на помпеното оборудване и създаване на техническа възможност за пломбиране устието на ТК, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена проверка по документи във връзка с дадено предписание на „СКФ Берингс България“ ЕАД, относно предоставяне на копие на протокол от извършен анализ на подземната вода за 2025г. в БД ИБР, констатирано е, че даденото предписание не е изпълнено и е образувано административнонаказателно производство.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Тюркоаз Текстайл ООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Виктория АГ 96“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „КАЛИ-99“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка по документи във връзка с дадено предписание на „Х.Е.Л.А. ХИМ“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание не е изпълнено и е съставен констативен протокол. За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание с писмо от Директора на БД ИБР на „Евромес“ ООД, относно премахване на помпеното оборудване ведно със захранващият агрегат и създаване на техническа възможност за пломбиране на устието на установения тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатори 15028.502.906 и 15028.502.907 по КKKP на с. Главиница, общ. Пазарджик. Констатирано е, че даденото предписание не е изпълнено. За установеното нарушение е образувано административнонаказателно производство.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково, относно монтиране на измервателно у-во, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу

- Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) с вх. №КД-03-298/20.07.2026г., относно извършено изсипване на големи количества камъни, чакъл, земна маса и положени бетонни елементи в речното легло на река Малевско дере, в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, е извършена съвместна проверка на място на 24.07.2026г. с представители на Община Чепеларе, „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, „Драгиев и Ко“ ООД и сигналоподателя.

Констатирано е, че в речното легло на р. Малевско дере, в участък, намиращ се след бетонов праг и граничещ с частен ПИ 46286.501.29, собственост на сигналоподателя в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, са изсипани и депонирани камъни, чакъл, земна маса и поставени 4 броя бетонови блокчета от „Драгиев и Ко“ ООД. По данни от представител на „Драгиев и Ко“ ООД изсипването и депонирането на камъни, чакъл, земна маса и поставените 4 броя бетонни блокчета в р. Малевско дере, в горесцитирания участък са извършени в периода от 13.07.2026г. до 17.07.2026г.

С горесцитираните дейности е намалена проводимостта в река Малевско дере в този участък и при високи води има опасност да се получи подприщване и затлачване на реката. Също така е нарушена разпоредбата на чл. 143, т. 3, предл. второ от Закона за водите (ЗВ), според която за защита от вредното въздействие на водите се забранява използването на речни легла като депа за земни и скални маси. С това деяние е нарушено и естественото състояние на речното легло. За извършените горесцитирани дейности в р. Малевско дере няма уведомление, разрешително и съгласуване с Директора на БД ИБР. Няма проект и разрешение от Община Чепеларе за изсипване и депониране на камъни, чакъл, земна маса и поставяне на бетонни блокчета в горесцитирания участък в речното легло. За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Представени са договори между Община Чепеларе и „Драгиев и Ко“ ООД - изпълнител строител и „План Инвест Пловдив“ ЕООД – изпълнител надзорна фирма. Представено е Разрешение за строеж №20/09.08.2024г. от главен архитект на Община Чепеларе, както и протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническа инфраструктура, Образец №2а от 27.10.2025г. Представено е копие от работен проект за обект - Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“. Представено е становище на РИОСВ-Смолян във връзка с инвестиционно предложение - Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с изх. №КПД-11-152-/3//12.04.2024г. Представено е становище на БД ИБР - Пловдив за допустимост, съгласно 155, ал.1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение - Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с възложител Община Чепеларе, с изх. №ПУ-01-264/1//11.04.2024г. Съгласно представения в БД ИБР проект е предвидено, пресичането на река Малевско дере да се осъществи с ползване на съществуващ речен праг и безизкопно полагане на тръба по трасето на азбестоциментовия водопровод, което е предмет на самостоятелен проект.

Бетоновия праг - съществуващ се намира в речното легло на река Малевско дере в горечитирания участък в землището на с. Малевево, общ. Чепеларе, обл. Смолян с дължина около 3,4 м, ширина около 0,6 м и височина около 2,5 м. По данни от представител на „Драгиев и Ко“ ООД изсипването и депонирането на камъни, чакъл, земна маса и поставяне на бетонни блокчета в горечитирания участък в речното легло е извършено поради необходимост от заскаляване на съществуващия бетонов праг и стария съществуващ етернитов водопровод Ф250, който е поставен под земята след прага.

За извършената проверка е съставен констативен протокол на БД ИБР и е дадено предписание на „Драгиев и Ко“ ООД, в срок до 10.08.2026г.: Да се представи в БД ИБР информация с обяснителна записка, поради какви причини са извършени горечитираните дейности, кога са извършени и от кого в речното легло на река Малевско дере, в горечитирания участък и какво е наложило това, също и строителни документи за тези дейности. Представителя на „Драгиев и Ко“ ООД е отказал да подпише протокола. С писмо с изх. №КД-03-298-3/27.07.2026г. на БД ИБР е изпратено предписанието за сведение и изпълнение на „Драгиев и Ко“ ООД.

В момента на проверката се констатира, че се изгражда част от водопровод на Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малевево-Хвойна-Павелско“ от „Драгиев и Ко“ ООД. Също така е установено, че възложителят на извършеното строителство – част от водопровод на Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малевево-Хвойна-Павелско“ е Община Чепеларе, а изпълнител е „Драгиев и Ко“ ООД. Има издадено Разрешение за строеж №20/09.08.2024г. от главен архитект на Община Чепеларе за строеж: Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малевево-Хвойна-Павелско“.

Не е извършено строителство за пресичане на река Малевско дере с водопровод във връзка с Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малевево-Хвойна-Павелско“, като през реката преминава подземно съществуващ водопровод зад бетоновия праг.

Рехабилитацията на водопровода, с обща дължина 5433 м, ще се извърши в обхвата на трасето на съществуващия азбестоциментов водопровод от събирателна шахта „Варовито дере“ в землището на с. Орехово до водоема 300 м³ на с. Павелско, с ползване на вече придобития поземлен сервитут; ползване (както и до сега) на сегашните 3 броя водоизточници КЕИ „Тополец“, КЕИ „Попин дол“ и КЕИ „Варовито дере“, в района на с. Орехово; гравитачно довеждане на водата до резервоарите на селата Хвойна и Павелско, с възможност за захранване и на други прилежащи обекти.

С цел изясняване на всички факти и обстоятелства е извършена проверка и на водоизточниците: КЕИ „Тополец“, КЕИ „Попин дол“ и КЕИ „Варовито дере“, чрез които „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян водовзема за обществено питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Малевево, с. Хвойна и с. Павелско. Същите са разположени както следва:

- КЕИ „Тополец“, намиращ се в ПИ 55669.501.223, в местността „Тополец“, в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, в границите на урбанизираната територия, с. Орехово. Около този водоизточник районът не е почистен, като е обрасъл с храсти и трева, същият е ограден с метална ограда;

- КЕИ „Попин дол“, намиращ се в общинска собственост отдел 10, подотдел В, в местността „Попин дол“, в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, извън урбанизираната територия. Около този водоизточник районът не е почистен, като е обрасъл с храсти и трева.

- КЕИ „Варовито дере“, намиращ се в Държавна горска територия, стопанисвана от ТП „ДГС Академик Николай Хайтов с Хвойна“, в отдел 11, подотдел Х, в местността „Варовито дере“, в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, извън урбанизираната територия. Около този водоизточник района е почистен.

Водите от извора КЕИ „Тополец“, чрез метални тръби на около 100 м постъпват в събирателна шахта (СШ). В тази СШ постъпват също и водите от КЕИ „Попин дол“. Оттам водите посредством етернитови тръби на около 1000 м се събират директно в тръбата с водите от КЕИ „Варовито дере“. След събиране на водите от трите извора, същите посредством етернитови тръби с дължина около 3000 м достигат до стоманобетонов резервоар, с обем около 150 м³, намиращ се над с. Хвойна. Оттам се разклонява за водоснабдяване на населението на с. Хвойна. Същия водопровод оттук, с дължина около 5000 м достигат до стоманобетонов резервоар, с обем около 300 м³, намиращ се над с. Павелско, след което се разклонява за водоснабдяване на населението на с. Павелско. От водопровода, който преминава през с. Малево има отклонение за водоснабдяване на населението на с. Малево.

При извършена проверка в деловодството на БД ИБР е установено, че от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, няма подадено заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от КЕИ „Тополец“, КЕИ „Попин дол“ и КЕИ „Варовито дере“. Констатирано е, че се извършва експлоатация на съоръжения: КЕИ „Тополец“, КЕИ „Попин дол“ и КЕИ „Варовито дере“, намиращи се в гореописаното място за питейно-битово водоснабдяване без да има учредена СОЗ, съгласно процедурата и изискванията на Наредба №3/6.10.2000г. /обн. ДВ бр.88/2000г./ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Съгласно чл. 5. от Наредба №3 от 16.10.2000г. се забранява експлоатация на водоизточник и/или съоръжение за питейно-битови цели, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ. „В и К“ ЕООД, гр. Смолян експлоатира водовземни съоръжения КЕИ „Тополец“, КЕИ „Попин дол“ и КЕИ „Варовито дере“, за питейно-битово водоснабдяване без проектирана, учредена и изградена санитарно-охранителна зона.

За констатираните нарушения ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

За извършената проверка е съставен констативен протокол на БД ИБР и са дадени предписания на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, със срок на изпълнение до 15.08.2026г.: „Да се почисти района около КЕИ „Тополец“, намиращ се в ПИ с идентификатор 55669.501.223, в местността „Тополец“, в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, в границите на урбанизираната територия в с. Орехово, като се премахне храстовидната и тревиста растителност около извора“; и „Да се почисти района около КЕИ „Попин дол“, намиращ се в общинска собственост, в отдел 10, подотдел В, в местността „Попин дол“, в землището на с.

Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, извън урбанизираната територия, се премахне храстовидната и тревиста растителност около извора“.

След изтичане на срока за изпълнение на предписанията, ще бъде извършена последваща проверка за установяване състоянието на водния обект.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. №КД-03-284/13.07.2026г. и вх. №КД-03-286/14.07.2026г., относно състоянието на Бистротото езеро и промяната на водния режим между Тревистото и Бистротото езеро е извършена съвместна проверка на място на 21.07.2026г. с представители РИОСВ – Смолян. При извършения оглед е установено, че в Тревистото езеро има вода, а Бистротото езеро е почти пресъхнало, като в единия му край е налице малка заблатена площ, формирана от дренажни води. Водният ръкав, който осъществява естествената връзка между двете езера, преминава през участък с едри камъни, който е силно обрасъл с тревна растителност и към момента на проверката е сух. В хода на проверката не са установени видими следи от човешка намеса в района на двете езера, които да могат да бъдат определени като причина за пресъхването на Бистротото езеро. Не са констатирани и нерегламентирани водовземания от двете езера или от намиращата се в близост обществена чешма. Установено е, че в близост до параклис „Св. Дух“ се намира обществена чешма, чиито води се отвеждат чрез бетоново корито и положена в земята PVC тръба. При проверката е измерен дебит на чешмата 0,016 л/сек., като е констатирано, че водоизточникът, от който се захранва чешмата, е неизвестен. Извършената проверка не установява данни за човешка намеса или нерегламентирани дейности, довели до промяна на водния режим на езерата.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. №КД-03-267/30.06.2026г., №КД-03-267-1/01.07.2026г., №КД-03-267-3/01.07.2026г., №КД-03-267-4/02.07.2026г. и №КД-03-267-6/03.07.2026г., относно пресъхване на река Малка Арда след стената на водохващането на МВЕЦ Баните, като нивото в язовира е под 1,5м е извършена проверка на място на 29.07.2026г. в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян. „Хидроенергетика Родопи“ ЕООД има издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №300608/24.11.2004г., изменение с решение №РР-1684/08.03.2013г. последно изменение №РР-1938/16.05.2014г., нов №31140122/08.09.2020г., продължено с решение №РР-5146/13.06.2023г., с краен срок на действие на разрешителното 24.11.2046г. На територията на Община Баните в речното легло на река Малка Арда, в землището на с. Баните на около 1 км от с. Баните по течението на реката в речното легло на р. Малка Арда е изградено водохващане за МВЕЦ Баните, което представлява бетонова язовирна стена, която се състои от следните съоръжения: преливаема бетонова язовирна стена с три преливни полета, основен изпускател и рибен проход. Височината на изградената язовирна стена е около 25,15 м и дължина на короната около 76,50 м. В основата на стената има изпускателна галерия, и е монтиран метален савак, който в момента на проверката е затворен. В момента на проверката е констатирано, че водното ниво на язовира, намиращо се зад язовирната стена на МВЕЦ Баните в река Малка Арда, в землището на с. Баните е спаднало с около 2 м под преливнен ръб. В т.1.2 от Раздел 1 „Условие на водовземането“ от Приложение към разрешително №300608/24.11.2004г. за водовземане от повърхностен воден обект, е заложено следното условие: т.1.2. Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 180 л/сек. за река Малка Арда, необходим за поддържане на екосистемите в реките и миграцията на водните организми.

В момента на проверката е констатирано, че се осигурява непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 180 л/сек. за река Малка Арда, необходим за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми от „Хидроенергетика Родопи“ ЕООД, като в момента на проверката през рибният проход протичат 187 л/с вода. В момента на проверката се констатира, че водното ниво на язовира, намиращо се зад язовирната стена на МВЕЦ Баните в река Малка Арда, в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, е спаднало с 2 м под преливен ръб. Не прелива вода през преливника на язовирната стена на МВЕЦ Баните. В река Малка Арда, след водохващането на МВЕЦ Баните по течението на реката има воден отток. Отворът на рибният проход не е запушен и през него протичат водни количества.

• Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-277/06.07.2026г. (рег. №СЗТ-121/06.07.2026г.) и вх. №КД-03-277-1/06.07.2026г. (рег. №СЗТ-122/06.07.2026г.) и писмо от МОСВ с вх. №КД-03-277-2/08.07.2026г., относно липса на вода в река Старата река, в землищата на с. Гита и с. Златна ливада, общ. Чирпан е извършена проверка на място на 10.07.2026г. в присъствието на кмета на с. Зетъво и с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.

При извършения оглед на участъците от река Стара река е констатирано следното:

- при мост на път гр. Стара Загора – с. Гита, преди селото е установено, че в реката има воден отток. Това е място след яз. Гита -1 (рибарника, както е описан в сигнала);
- при мост на Републикански път Чирпан- Димитровград, в землището на с. Целина, извън регулация е констатирано, че в коритото на р. Старата река има воден отток;
- в североизточния край на около 150 м преди с. Златна ливада, общ. Чирпан е констатирано, че в р. Старата река има наличие на воден отток. Видимо речното корито след тази точка по посока селото се разширява, с намален наклон е и има наличие на храстовидна растителност. Има оформен завой на водното течение надясно. Направен е опит да се достигне друга точка от речното корито след завоя, за да се установи има ли вода в коритото, но склоновете на брега са много стръмни, каменисти и обрасли с растителност и няма достъп до реката;
- участък от речното корито на мост в с. Златна ливада на път за с. Великан. Констатирано е, че няма вода в речното корито.
- в южната част на с. Златна ливада при мост в посока стара мелница видимо в речното корито има оформени големи локви, но няма отток;

При огледа на речното корито, след селото, на част от участък, който е почистван от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа, не е констатирано наличие на незаконни съоръжения, с цел нерегламентирано водовземане (за напояване или пълнене на частни водоеми, както е описано в сигнала). В района на с. Златна ливада не е констатирано наличие на земеделски земи, за които да е необходима вода за напояване. Няма издадени разрешителни от Директора на БД ИБР за водовземане от повърхностен воден обект – р. Старата река, в землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.

Не е констатирано наличие на отклоняване на вода от реката в проверените участъци от с. Гита до с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора. Не са констатирани повторно изградени бентове в коритото на р. Старата река в землището на с. Златна ливада. Във връзка

с извършеното почистване на речното корито на р. Старата река в участък, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа, ще бъде извършена повторна проверка.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-277-2/08.07.2026г. от МОСВ, относно съмнение за повторно изграждане на незаконни бентове и нерегламентирано водовземане, водещо до рязко пресъхване на р. Старата река, в района на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, е извършена проверка на място на 16.07.2026г. в присъствието на изпълнителя – извършил почистването на участък от река Старата река, извън регулацията на с. Златна ливада, общ. Чирпан, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа и представител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа.

При направения оглед на участък от реката, който е почистен не е констатирано наличие на изградени бентове, с цел нерегламентирано водовземане. В района видимо няма земеделска земя, която да се обработва и да е необходимо напояване.

Мястото е хълмисто, бреговете на реката са стръмни и към момента няма изградени прегради на реката, баражи и помпени станции, както е описано в сигнала. След проведен разговор с изпълнителя на почистването на реката е установено, че само на едно място, а не на няколко (както е описано в сигнала) е имало оформен стар бент, обрасъл с растителност, по който да се отклонява вода. Засечена е точка на мястото, където е имало бент, който е почистен и в момента няма изграден нов. Няма новоизградени незаконни прегради, баражи и помпени станции. Не се извършва водовземане от повърхностен воден обект р. Старата река, при с. Златна ливада. Мястото, където е имало изграден бент се намира под селото, в долното течение на реката, а не в горното, както е написано в сигнала. В момента на проверката в коритото на реката, където е бил изграден бента няма вода, както и в участъци от реката преминаващи през селото. В североизточния край на селото обаче, на около 150 м преди с. Златна ливада, общ. Чирпан, в момента на проверката, както и на предходна такава е констатирано, че в р. Старата река има наличие на вода и воден отток. В обследвания участък в землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора не се извършва отклоняване на вода от речното корито, не се извършва нерегламентирано водовземане от р. Старата река и в речното корито постъпва вода към селото, но на определено място вероятно преминава подземно.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-279/09.07.2026г., препратен и от РИОСВ – Стара Загора, относно извършено умишлено прекъсване и увреждане на каптаж, захранващ селската вада в с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, в резултат на което е преустановено подаването на вода по вадата, която се използва за напояване на посеви, е извършена съвместна проверка на място на 17.07.2026г. с представители на Община Павел баня, кмета на с. Долно Сахране. При извършения оглед на ПИ с идентификатор 22808.20.43 по КККР на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора – вид собственост Държавна частна, вид територия земеделска, НТП за извор на прясна вода, е констатирано наличието на изградена бетонна каптажна шахта, покрита с бетонен капак. Каптажът не е увреден, както е описано в сигнала. Видимо непосредствено до шахтата има изкоп, с размери около 1м/1,50м, в който към момента на проверката има наличие на малко вода. Не е констатирано в близост до каптажа наличие на вада, както е описано в сигнала. Има малки парчета счупени етернитови тръби, с различен диаметър. Водата от каптажа по подземен тръбопровод се е отвеждала към имотите на сигналоподателя и към други

земеделски земи. В момента на проверката не се извършва водовземане от подземни води, за напояване на земеделски култури и водоподаването по тръбопровода е преустановено. При извършена служебна справка в БД ИБР е установено, че в ПИ с идентификатор 22808.20.43 по КККР на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, няма регистрирано водовземно съоръжение – каптаж. В БД ИБР няма постъпило заявление за регистрация на водовземното съоръжение, както и заявление за издаване на разрешително съгласно Закона за водите, респективно няма издадено разрешително за водовземане от подземни води от каптаж, изграден в ПИ с идентификатор 22808.20.43 по КККР на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора. Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗВ (за собствени потребности), за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ. Настоящият случай не попада в изчерпателно изброените изключения. Видно от горното водата от каптажа може да се ползва за напояване на земеделски култури само след издаване на разрешително по чл. 44, ал. 1 от Закона за водите. С оглед на горното сигналоподателят е уведомен, че съгласно чл. 200, ал. 1, т. 1 от Закона за водите водовземането от подземни води без необходимото за това основание е административно нарушение и виновните лица носят административнонаказателна отговорност и подлежат на санкции.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-276-2/10.07.2026г. (рег. №СЗТ-123/10.07.2026г.), относно унищожен язовир в с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, под карьерата, като се твърди, че язовирът е пресушен и е изцяло запълнен със стотици тонове натрошен камък, отпадъчен материал от карьерата. Във връзка с горното, от експерти на БД ИБР е извършена служебна справка по КККР на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, област Стара Загора. Констатирано е, че описаният „язовир“ под карьерата в сигнала е разположен на територията на ПИ с идентификатор 06197.12.48 вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, с НТП Утаител, По информация на собственика на карьерата и ПИ с идентификатор 06197.12.48 по КККР на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, под карьерата няма язовир, а хвостохранилище (утаител), което е използвано преди много години, когато на това място се е извършвало промиване на инертен материал. Към момента такава дейност не се извършва и това съоръжение не се използва. Хвостохранилището няма характерните съоръжения за язовир и собствен водосбор.

- В БД ИБР са постъпили сигнали с вх. №КД-03-239/16.06.2026г., №КД-03-239-1/16.06.2026г. твърдения за продължаваща хуманитарна и екологична криза с питейната и сондажна вода в с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора“. В получения в БД ИБР сигнал с вх. №КД-03-239-1/16.06.2026г. сигналоподателя официално отхвърля констатациите в писмо на МОСВ №94-00-557-5/09.09.2024г., като настоява за незабавна служебна ревизия на разрешително №31510634/ 02.12.2019г.

Във връзка гореописаното е извършена проверка, относно изпълнение на условията по издаденото разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с №31510634/02.12.2019г., служебно изменено с решение №РР-5578/14.02.2024г., продължено с решение №РР-6185/21.05.2025г., издадени от Директора на БД ИБР за пет тръбни кладенеца разположени в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Плоска

могила, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, за обществено питейно-битово водоснабдяване на населени места от с. Хан Аспарухово и с. Плоска могила, общ. Стара Загора и населени места от Община Раднево и Община Гълъбово. Водите от новоизградените пет кладенеца са допълващи и се смесват във водна кула с подземните води от кладенци, за които е издадено разрешително №31510213/19.12.2009г., с краен срок на действие 19.12.2034г.

За питейно-битово водоснабдяване на гр. Раднево и селата Знаменосец, Българене, Бели бряг, Константиновец, Любеново, Трояново, Даскал Атанасово и Рисиманово, общ. Раднево и селата Плоска могила и Хан Аспарухово, общ. Стара Загора на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора е издадено разрешително за водовземане от подземни води №31510213/19.12.2009г., с краен срок на действие 19.12.2034г., посредством 14 броя ТК и един ШК, находящи се на територията на имоти с №№00137, 000091, 000090, 000089, 000088, 000020, 000019 в землище на с. Плоска могила и №000002 в землището на с. Плоска могила, от които се използват само 7. Поради недостиг на питейна вода за задоволяване нуждите на населението с питейна вода, за гореописаните населени места е издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №31510634/02.12.2019г. 5 бр. ТК, в землището на с. Хан Аспарухово и с. Плоска могила, общ. Стара Загора, за обект на водоснабдяване „Населени места - гр. Раднево, с. Хан Аспарухово, с. Плоска могила, общ. Стара Загора, с. Даскал Атанасово, с. Тополяне, с. Знаменосец, с. Българене, с. Константиновец, с. Рисиманово, с. Бели бряг, с. Любеново, с. Трояново, с. Ковачево, ТЕЦ 2 и целия енергиен комплекс на територията на Община Раднево и Община Гълъбово, гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Великово, с. Обручище, с. Медникарово, с. Разделна, общ. Гълъбово с. Венец, общ. Опан“. С Констатилен протокол на БД ИБР от 01.03.2024г., водовземните съоръжения са приети и вписани в регистъра на БД ИБР. Новоизградените водовземни съоръжения са в една зона със съществуващите водовземни съоръжения по разрешително №31510213/19.12.2009г. На всяко едно от новите пет водовземни съоръжения има монтирано измервателно устройство за отчитане на изетите водни количества. Изетите водни количества от всички водовземни съоръжения, находящи се в зоната, постъпват в кула. От нея по гравитачен път се подават водите за питейно-битово водоснабдяване на посочените в разрешителното населени места. В кулата има монтирани две измервателни устройства, които отчитат постъпващите водни количества, описани както следва:

-№1- изток- устройството е пломбирано с пломба на БД ИБР/МОСВ. Това устройство отчита водата, която идва от кладенците (и нови и стари) от източната страна на кулата.

-№2- запад - устройството е пломбирано с пломба на БД ИБР/МОСВ. Това устройство отчита водата, която идва от кладенците (и нови и стари) от западната страна на кулата.

Водата от кулата за с. Хан Аспарухово и с. Плоска могила по общ тръбопровод преминава под жп линията София – Бургас и след това се разделя към селата, като отчитане на ползваните водни количества за всяко едно населено място има допълнително монтирано отделно водомерно устройство.

При извършената проверка на място съвместно с представители на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, не са установени нарушения на параметрите и условията, заложиени в разрешително №31510634/02.12.2019г., издадено от Директора на БД ИБР. Сигналоподателят е информиран, че целта на Закона за водите е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото чрез комплексно, многократно и ефективно

използване на водните ресурси. За постигането на тази цел законът възприема като основен принцип признаването на правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност и определя неговото гарантиране като приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местното самоуправление. Поради това при упражняване на правомощията си компетентните органи следва да предприемат необходимите действия за осигуряване на достатъчни водни количества за водоснабдяване на населението с вода с питейно-битови качества.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-323/30.07.2026г. препратен от РИОСВ - Пловдив, относно замътване на река Стряма при село Маноле, е извършена проверка на място на 30.07.2026г., съвместно с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ-Пловдив на участъци от р. Стряма в землището на с. Маноле, общ. Марица. При извършеният оглед на двустранно коригиран участък от река Стряма в землището на с. Маноле, общ. Марица, при моста на общински път с. Скуtare - с. Маноле, е констатирано протичането на водни количества в реката. Видимо водата в реката е мътна с променен цвят. В реката не се наблюдават наличие на умряла риба или други водни обитатели. Вzeti са водни проби от река Стряма от РЛ-Пловдив за анализ. Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4, т. 1-5 от ЗВ контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на съответната Регионалната инспекция по околната среда и водите, респективно установяването на източника и произхода на замърсяването на река Стряма е от компетентността на РИОСВ – Пловдив.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-321/29.07.2026г., относно необходимост от почистване на речното корито на река Стряма в района на с. Маноле община Марица, е извършена проверка на място на 30.07.2026г. на участъци от р. Стряма в землището на с. Маноле, посочени в сигнала.

При направения оглед на двустранно коригиран участък от река Стряма в землището на с. Маноле, общ. Марица, над моста на общински път с. Скуtare - с. Маноле е констатирано протичане на водни количества в реката. Видимо водата в реката е мътна с променен цвят. В реката не се наблюдават наличие на умряла риба или други водни обитатели. На посочените в сигнала координати в реката има паднали дървета и е обрасла с дървесна и храстовидна растителност. Река Стряма в землището на с. Маноле е двустранно коригирана. Съгласно чл. 138, ал. 4, т. 1 във вр. чл. 140, ал. 2, т. 2 от Закона за водите поддържането на диги и корекции на реки, като част от постоянната защита от наводнения се осъществява от изпълнителя на задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите (Напоителни системи“ ЕАД) и се контролира от Министъра на земеделието и храните.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-311/24.07.2026г. (рег. №СЗТ-133/24.07.2026г.), относно измряла риба в язовир Пясъчник е извършена съвместна проверка на място на 24.07.2026г. с представител на РЛ - Пловдив към ИАОС. Язовир Пясъчник е под №35 в Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2010г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018г., в сила от 27.11.2018г.) от Закона за водите е включен в списъка на комплексните и значими язовири. Същият е публична държавна собственост и се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД. Язовир Пясъчник е с общ обем 206.530 млн.м³. Съгласно месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от Министъра на околната среда и водите, през месец юли водите

на яз. Пясъчник е предвидено да се използват за напояване на земеделски култури. В язовирът не постъпват отпадъчни води от производствени дейности. Направен е оглед на участък от язовир Пясъчник от страната на с. Беловица, общ. Хисаря, при ръкава, който идва от Красновски минерални бани, така наречената Геренска река. Констатирано е, че в ръкав на язовира откъм страната на с. Беловица по целия периметър на ръкава с приблизителна дължина около 200м при вливане на р. Геренска и край на участъка е налице голямо количество мъртва риба, основно от вида костур, червеноперка и единични екземпляри от бяла риба. В р. Геренска има минимален отток към ръкава на яз. Пясъчник постъпват повърхности води. В участък с приблизителна дължина около 10м е констатирано, че по брега общият брой на мъртви екземпляри е значителен, и непосредствено до брега приблизително 250бр. Преброени бяха мъртвите риби във втори участък с приблизителна дължина около 10м по брега приблизително 300бр., и вътре непосредствено до брега приблизително 700бр. Всички умрели риби са с размери от 7 до 8см. Във водоема се забеляза и наличие на жива риба. В хода на проверката, от мястото с установена умряла риба е взета проба от повърхностните води от експерт на РЛ към ИАОС – Пловдив за последващ анализ. Направен е обход на бреговата ивица на останалата част от язовир Пясъчник, като при обхода във водоема се констатира само наличие на жива риба. Взета е водна проба за анализ на водата в р. Геренска на мястото, около 150м от вливането ѝ в язовир Пясъчник от РЛ Пловдив. След получаване и анализ на резултатите от взетите проби, ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

• В БД ИБР е постъпил сигнал с вх. №КД-03-03-282/13.07.2026г., относно незаконно преобразуване на земеделска земя в изкуствен водоем, нерегламентирано водоползване и заустване на отпадъчни води, извършване на риболовна и къмпинг дейност срещу заплащане и създаване на опасност за здравето на гражданите, околната среда и съседните имоти в землището на с. Ясно поле, общ. Марица. Във връзка с горното е извършена проверка на място на 15.07.2026г. Направен е оглед на имоти, намиращи се в землището на с. Ясно поле, общ. Марица, ПИ с идентификатор 87669.1.20 с начин на трайно ползване – пасище, общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 87669.1.21, с начин на трайно ползване, общинска частна, вид територия земеделска, НТП-нива собственост. Наблюдава се наличието на водоем, образуван на територията на два имота. Имотите граничат: от запад със селскостопански път минаващ по землищната граница със с. Стряма, общ. Раковски и отводнителен канал с идентификатор 87669.1.4 с НТП Отводнителен канал, Общинска частна собственост – Община Марица - с. Ясно поле, общ. Марица. Землищната граница преминава по оста на отводнителния канал. От изток – имот с. Ясно поле, общ. Марица с идентификатор 87669.1.6 с НТП Отводнителен канал, Държавна частна собственост – „Напоителни системи“ ЕАД (ГОК „Кара дере“); на юг имота граничи с ГНК М 1 (Ени Арк), Държавна частна собственост – „Напоителни системи“ ЕАД с идентификатор 87669.1.8 с. Ясно поле, общ. Марица. Към момента на проверката водата е видимо застояла и по информация на собственика не се използва за спортен риболов, както и за напояване на животните. Водоемът е собственост на физическо лице. При направения обход на целия водоем е установено наличието на две PVC тръби Ф300, излизащи от водоема и постъпващи в ГНК М1, в момента на проверката същите са запушени и не изтича вода от водоема в ГНК1, както и не постъпва вода от канала към водоема. При засечени географски координати описани в констативния протокол от проверката на БД ИБР откъм западната страна на водоема има наличие на PVC тръба Ф300, същата е запушена, с

цел недопускането на вода във водоема от отводнителен канал идващ от индустриалната зона на с. Стряма. Видимо в отводнителния канал водата е застояла, не се усеща неприятна миризма идваща от канала. При направения оглед на водоема не е установено замърсяване на водата с битови отпадъци и не се усеща неприятна миризма. По данни на собственика на имота, в който се намира водоемът, същият е естествено образуван от навлизането на подпочвени води от двата гранични канала и пропуски от дигите на каналите, самото място и съседните имоти са естествени мочурища и видимо терена е по нисък от нивото на каналите. Не е установено водовземане от повърхностен воден обект без разрешително.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. № КД-03-273/02.07.2026г., относно съмнения за водовземане и изградена септична яма на обект, находящ се ПИ 56784.501.1038 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, Парк „Отдых и култура“, е извършена проверка на място на 03.07.2026г. При направения оглед на ПИ с идентификатор 56784.501.1038 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, Парк „Отдых и култура“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), е установено наличието на един брой изградено и оборудвано водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК). Добиваната подземна вода от ТК се използва за битови нужди и други цели. За обекта няма издадено разрешително за водовземане от подземни води, съгласно Закона за водите. За констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство срещу нарушителя.

На основание чл.26, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е започнато производство по издаване на предписание за създаване на техническа възможност за пломбиране на устието на водовземното съоръжение намиращо се на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.501.1038 по КККР на гр. Пловдив, с цел недопускане на нерегламентирано водовземане без издадено по реда на Закона за водите разрешително.

Във връзка с установената септична яма на обекта, съгласно чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води.

• Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-275/03.07.2026г., относно наличието и експлоатацията на сондаж, разположен в ПИ 24311.154.20 в землището на с. Дъбовец, местност „Над село“, общ. Любимец, обла. Хасково е извършена проверка на място на 07.07.2026г. При направения оглед на терена е установено, че в поземлен имот с идентификатор 24311.154.20 в землището на с. Дъбовец, местност „Над село“, общ. Любимец, обл. Хасково, вид собственост частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, посочен в сигнала има новоизградено водовземно съоръжение тръбен кладенец. Видимата част на сондажа е PVC тръба с диаметър около Ф110мм. Дълбочината на тръбният кладенец не може да бъде определена. Съоръжението е оборудвано с потопяема помпа. В момента на проверката не се извършва водовземане. На терен липсва ел. захранване и табло. При извършена проверка е установено, че за водовземното съоръжения няма издадено разрешително за водовземане от подземни води съгласно ЗВ. След извършена справка в портала на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е установено, че поземлен имот с идентификатор 24311.154.20 в землището на с. Дъбовец, местност „Над село“, общ. Любимец, обл. Хасково, на който е изграден тръбният кладенец е собственост на физическо

лице. От направена справка в деловодната програма на БД ИБР е установено, че в дирекцията не е постъпвало уведомление за изграждане на кладенец за задоволяване на собствени потребности на гражданите на основание чл.44, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.118, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г, ал. 3, т. 1 от Закона за водите във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от Наредба №1/10.10.2007г. няма вписани съоръжения за добив от подземни води в горепосочения поземления имот. Водовземните съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3, се ликвидират съгласно разпоредбата на чл. 118г, ал. 6 от Закона за водите. Съгласно законовите разпоредби и с цел предотвратяване на последващото използване на установеното в поземлен имот с идентификатор 24311.154.20 в землището на с. Дъбовец, местност „Над село“, общ. Любимец, обл. Хасково водовземно съоръжение от подземни води, на собственика на имота е издадено предписание с констативния протокол на БД ИБР за неговото ликвидиране съобразно разпоредбите на Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. От страна на БД ИБР ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на даденото предписание и при неговото неизпълнение срещу собственика на поземления имот с идентификатор 24311.154.20 в землището на с. Дъбовец, местност „Над село“, общ. Любимец, обл. Хасково, ще бъде образувано административнонаказателно производство по Закона за водите.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-314/27.07.2026г. (рег. №СЗТ-135/25.07.2026г.), относно умряла риба в язовир Копринка, е извършена съвместна проверка на място на 25.07.2026г. с представители на РЛ- Стара Загора и ЦРОО-Стара Загора. При направения оглед на терен е установено следното:

На стената на язовир Копринка е констатирано наличието на 6 бр. умрели риби от вида Бяла риба с тегло около 1-1,5кг и дължина около 50-55см. На брега се забелязват също 5 бр. умрели риби от същият вид. На мястото на проверката водата във водното огледало е без цвят и мирис. Водата е мътна вследствие на цъфтеж на водорасли. Наблюдават се пасажии дребни риби във водата. От РЛ-Стара Загора при язовирната стена на язовир Копринка е взета водна проба от повърхностна вода за анализ. Взета е водна проба от повърхностна вода от канала към гр. Стара Загора около 150-200м след язовирната стена. В близост до мястото посочено в сигнала няма наличие на точкови замърсители. След получаване и анализ на резултатите от взетите проби, ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. № КД-03-268/30.06.2026г., относно за мащабно замърсяване на повърхностните води на язовир Душанци изразяващо се в наситено тъмноръчно оцветяване, както и мазно петно в близост до язовирната стена. Във връзка с горното на 01.07.2026г. експерти от БД ИБР и РИОСВ-София в присъствието на представител на „Аурубис България“ АД е извършена проверка на място. При извършения оглед на язовирната стена на яз. Душанци е установено, че водите са оцветени в жълто-кафяв цвят. При огледа не са констатирани мазни петна по повърхността на водата. С оглед установяване на състоянието на повърхностния воден обект, при проверката е извършено пробонабиране от повърхностни води съгласно възлагателно писмо на БД ИБР до ИАОС с №КД-03-268-2/01.07.2026г. в три точки както следва:

Язовир Душанци, при язовирната стена;

След преливника на яз. Душанци, енергогасително езеро;



Река Тополница след гр. Копривщица;

Взетите водни проби са изпитани по следните характеристики: температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК₅, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор (като фосфор), ортофосфати (като фосфор), хлориди, сулфати, общ органичен въглерод, желязо, манган, хлорофил-А, нефтопродукти и полициклични ароматни въглеводороди.

В пункт „Язовир Душанци при стената“ се констатира превишаване на допустимата стойност за добро състояние по показатели общ фосфор (като фосфор) и активна реакция рН съгласно Наредба № Н-4/2012 г. за характеризирание на повърхностните води.

В пункт „След преливника на яз. Душанци“ се установява ниско съдържание на разтворен кислород, както и превишаване на допустимата стойност за добро състояние по показателите общ азот, общ фосфор (като фосфор) и активна реакция рН.

В пункт „Река Тополница след гр. Копривщица“ се установява превишаване допустимите стойности за добро състояние по показатели азот амониев, азот нитритен, общ фосфор (като фосфор) и ортофосфати (като фосфор) съгласно Наредба №Н-4/2012г. за характеризирание на повърхностните води. В двата пункта на яз. Душанци - при стената и след преливника не се взети проби за показател хлорофил- А поради липса на цъфтеж на водорасли и нормални стойности на разтворения кислород.

За показател нефтопродукти резултата е „Без видим филм на повърхността на водата и без мирис“ и в трите мониторингови пункта.

В пункт „След преливника на яз. Душанци, енергогасително езеро - от бряг“ е взета проба и за показатели от групата на полицикличните ароматни въглеводороди- антрацен, нафтаден, флуорантен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, индено(1,2,3-сd)пирен, бензо(г,х,и)перилен. Резултатите от изпитването са по-малко от границата на количествено определяне на метода. Описаното замърсяване на яз. Душанци, се дължи на процесите на еутрофикация на язовира, вследствие на постъпването на биогенно замърсени води от река Тополница, като основната причина е заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води от гр. Копривщица. За резултатите от проверката е уведомен кметът на Община Пирдоп.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-224-1/09.06.2026г., относно „наводняване на ПИ с идентификатор 38902.500.1623 по КККР на гр. Костенец в следствие на интензивно изхвърляне и стичане на повърхностна вода по горски път използван от „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, за извършване на строителни дейности“ е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Костенец. Констатирано е, че горският път е възстановен и наклона на пътя е посока канавка до ската, която да отвежда повърхностните води. Няма засегнат воден обект по смисъла на ЗВ.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-292/16.07.2026г. относно умряла риба в с. Синитево, общ. Пазарджик над помпена и газстанция, след фуражен завод под бента на река Марица е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пазарджик и РЛ-Пазарджик към ИАОС. При направения оглед и обход на участъци от р. Марица в посоченият участък в сигнала е констатирано наличие на дребна замаяна и мъртва риба около 10 бр. в близост до брега. Не е констатиран точков източник на замърсяване. Взети са водни проби за анализ от РЛ-Пазарджик. Не е констатирано промяна в цвета на водата, няма



запенване, не се усеща специфична миризма и не са констатирани мазни петна по повърхността. При извършеният оглед и обход не е констатиран точков източник на замърсяване на водите. След получаване и анализ на резултатите от взетите проби, ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-278/07.07.2026г., от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница, относно „замърсяване на отводнителен канал /ОК/ 7-К-1-Братаница, в землище на с. Братаница” е извършена съвместна проверка на място на 21.07.2026г. с представител на „Напоителни системи” ЕАД, клон Тополница и представител на ЗП П. Н. При направения оглед на част от ОК 7-К-1-Братаница, в землище на с. Братаница, с дължина 2 300м в близост до стопанският двор на с. Братаница е констатирано следното:

- в участък от ОК 7-К-1-Братаница е налице заустване на отпадна вода. Отпадната вода се генерира от намиращата се в близост свинеферма. В участъка е констатирано замътване на водата, отлагане на фекалии по дъното и неприятна миризма. За обекта са установени две точки на заустване;

- в участък от ОК 7-К-1-Братаница е констатирана друга точка на заустване на отпадна вода. Отпадната вода се генерира от намиращата се в близост кравеферма. В участъка се констатира замътване на водата, отлагане на фекалии по дъното и неприятна миризма. За обекта са установени две точки на заустване;

В момента на проверката е констатирано наличие на воден отток в ОК 7-К-1-Братаница, осигуряване на минимален воден отток се извършва от намиращият се над него изграден рибарник. Водоснабдяването на рибарника се извършва от ГНК Алеко-Потока. За констатации от проверката е уведомена ОДБХ-Пазарджик за предприемане на действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ вх. №КД-03-301/21.07.2026г. (рег. №СЗТ-131/21.07.2026г.), относно умряла риба и жаби в река Марица, в участъка при акумулаторния завод и сватбен салон Гоби е извършена съвместна проверка на място с представител на РИОСВ - Пазарджик. При направения оглед и обход на участъци от р. Марица, не е установено наличие на мъртва риба или жаби. Не се наблюдава промяна в цвета на водата, няма запенване, не се усеща специфичен миризма. Подаденият сигнал е не основателен.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-302/22.07.2026г., от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница, относно нерегламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци в заливната зона на р. Тополница, в землище на с. Драгор, общ. Пазарджик, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пазарджик, „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница и ОУ-Пазарджик. При проверката е констатирано, че във визираните в сигнала терени няма депонирани строителни и битови отпадъци, но има следи, че същите са били скоро почистени.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-280/10.07.2026г., от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница, относно незаконно сметище в заливната зона на р. Марица, в землище на с. Злокучане, общ. Септември, обл. Пазарджик е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пазарджик и „Напоителни

системи“ ЕАД, клон Тополница. При извършения оглед е констатирано, че няма наличие на строителни и битови отпадъци във водното течение на р. Марица.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-317/27.07.2026г. препратен по компетентност от РИОСВ-Пазарджик, относно „бяло оцветяване на река Луда Яна в участъка на „ПМК“ АД, посока с. Цар Асен, общ. Пазарджик, е извършена проверка на място. При направения оглед и обход на р. Луда Яна в землищата на селата Цар Асен, Росен и Черногорово, не е констатирано бяло оцветяване на водата, специфична миризма и умряла риба.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-326/30.07.2026г. изпратен от РИОСВ-София, относно замърсяване на р. Марица в градската част на гр. Костенец и в землище на Община Костенец, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-София и РЛ-София към ИАОС. Извършен е оглед и обход по течението на р. Марица в три участъка. И в трите участъка е констатирано наличие на мъртва риба. Не е установена промяна в цвета на водата, няма запенване, не се усеща специфична миризма и не са констатирани мазни петна по повърхността. Вzeti са водни проби за анализ от РЛ-София. При извършеният оглед и обход не е констатиран точков източник на замърсяване на водите. След получаване и анализ на резултатите от взетите проби, ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-272/02.07.2026г., относно изграден бент на дере в източната част на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен и осъществяване на водовземане от него, е извършен проверка на място. При направения оглед на дере, преминаващо през урбанизираната територия на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен в източната част на населеното място, посочено в сигнала е констатирано наличието на изграден бент от земнонасипен тип, като същият изцяло прегражда напречното сечение на водния обект. Земнонасипният бент е с дължина около 10м-15м. Към момента на проверката не може да бъде установена височината на забентването. Установеният бент възпрепятства свободното оттичане на повърхностните води и нарушава проводимостта на речното легло. Оттокът в дерето след констатираното водовземане е нищожен и се наблюдава засушаване на речното корито. Бентът е изграден, с цел акумулиране на водни количества и отвеждането им посредством водохващане, представляващо гофрирана тръба, с приблизителен размер около 350 мм, която е изцяло потопена във водата. Водовземането се осъществява директно от водния обект. След извършена проверка в портала на Агенция по геодезия, картография и кадастър мястото на водовземане попада в ПИ 70490.97.742 вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дерето, в урбанизираната територия на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

За правото на водовземане на повърхностни води по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите и за ползването на същия за изграждане на съоръжения за водовземане по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1. б. „ж“ от Закона за водите към момента на проверката няма издадени разрешителни и в БД ИБР не са постъпвали преписки за откриване на процедури за издаване на такива. Няма информация кой е собственика на установеното водовземно съоръжение от дере в ПИ 70490.97.742 в урбанизираната територия на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен. След установеното забентване на дерето, тръбата е положена по дъното на речното корито. В хода на проверката при проследяване на тръбопровода е констатирано, че същият

достига до имот УПИ №III-206 в кв.49 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен и заобикаля имота от южната му страна. При полагането му е подкопана оградата на горепосочения имот. Тръбопроводът зауства в канал земнонасилен тип, който е част от мрежа от канали в землището на с. Съдийско поле. Към момента на проверката поради недостатъчния отток в реката на изхода на установената тръба няма оттичане на водни количества. В БД ИБР няма постъпила информация за изграждането на установения тръбопровод.

Предвид гореизложеното, с цел предотвратяване на последващо нерегламентирано водовземане от установения повърхностен воден обект на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, на кмета на Община Нова Загора е изпратено уведомление, че в БД ИБР е започнато производство по издаване на предписание за премахване на установеното нерегламентирано забентване и водовземно съоръжение в ПИ 70490.97.742 вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП ДЕРЕ, преминаващо в урбанизираната територия на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, обл. Сливен и трайно преустановяване на водовземането от горесцитирания воден обект към кмет на Община Нова Загора.

- Във връзка с постъпило искане в БД ИБР с вх. №КД-03-62/5//14.07.2026г. от ОД на МВР гр. Ямбол, относно неприятна миризма, идваща от местен язовир, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, е извършена съвместна проверка на място на 17.07.2026г. с представители на РИОСВ - Стара Загора и ОД МВР Ямбол.

При направения оглед на място и след направена проверка в кадастралната карта на с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол, е установено, че посочения воден обект - язовир разположен в ПИ с идентификатор 03229.14.278 в местност „Шосе за Ямбол“ в землището на с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол, представлява изравнител, част от хидромелиоративните съоръжения стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД - „ЯГ-1 при км.3+525 – Гергана“/Гергана – 3/, изграден в ПИ 03229.14.278 по КККР на с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол, и в ПИ с идентификатор 87374.58.509 с площ 35665м² местност „Балар дере“, с обща площ на „Гергана-3“ 56945 м², стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД клон Средна Тунджа.

При извършена предходна проверка на 05.02.2025г. относно нерегламентирана дейност в язовир край с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол е установено, че с договор за наем №Д-53-2161-97/17.07.2023г., сключен между „Напоителни системи“ ЕАД и „ДИДЖЕСТАТ“ ЕООД е отдаден за временно и възмездно ползване Изравнител „ЯГ-1 при км.3+525 – Гергана“/Гергана – 3/, изграден в ПИ 03229.14.278 по КККР на с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол и в ПИ с идентификатор 87374.58.509 с площ 35665м² местност „Балар дере“, с обща площ на „Гергана-3“ 56945 м², с предназначение на отдаването под наем: за съхраняване на диджестат (тор, биомаса за наторяване). Съгласно компетентността на БД ИБР в съответствие с разпоредбите на чл. 188 от Закона за водите, в хода на настоящата проверка на Изравнител „ЯГ-1 при км.3+525 – Гергана“/Гергана – 3/, изграден в ПИ 03229.14.278 по КККР на с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол, отново е установено, че изравнителят е част от хидромелиоративните съоръжения, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД клон Средна Тунджа и не представлява естествен воден обект. Същият няма собствен водосбор. Съоръжението е земнонасилен тип, със средна дълбочина около 8-10 м.

Изравнител „Гергана-3“ е предназначен за акумулиране и подаване на вода за напояване на земеделски площи, като е предвидено да се завирява контролирано от р. Тунджа, посредством помпена станция „ДЗС“ с водовземане от главен напоителен канал ГНК-7. Към момента довеждащите съоръжения са компрометирани. Около съоръжението видимо няма повърхностни водни обекти, формиращи воден отток, който да се оттича към него. В изравнител „Гергана-3“ единствено се акумулира оттока от повърхностните – атмосферни води. На терен е видно, че изравнителят не е завирен. В съоръжението се складира диджестат, който е запълнил обема на изравнителя. В североизточната част на съоръжението се наблюдава задържане на повърхностни води. Основният изпускател е отворен, но е затлачен и по него не се констатира изтичане на течна фракция. Видимо не се констатира изтичане на течна фракция по прилежащите площи извън изравнителя. Дигите на изравнителя са допълнително надградени, с цел безопасната експлоатация на съоръжението и предотвратяване на аварийно изтичане на течна фракция от него, както и за предпазването му от вредното въздействие на водите при обилни валежи. Има оформена естакада от трошен камък за достъп и разтоварване на отпадъчна животинска фракция.

Дейностите по съхраняване на диджестат (тор, биомаса за наторяване) в горепосочения обект не са от компетентността на БД ИБР.

Относно замърсяването на въздуха, водите или почвите в съответствие с законовите разпоредби и разпоредбата на чл. 151, ал. 4, т. 1-5 от ЗВ контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително е от компетентността на Регионалната дирекция по околната среда и водите. Във връзка с направените констатации и предвид компетентността на БД ИБР и обстоятелството, че състоянието, експлоатацията и контролът по изправността на съоръженията, е от компетентността на собственика на хидротехническото съоръжение и съгласно компетентността на институциите, имащи отношение по предходно постъпилия сигнал с писмо с изх. №КД-03-62/1/25.02.2026г. същият е бил изпратен до РИОСВ - Стара Загора, ОД БХ гр. Ямбол, „Напоителни системи“ ЕАД и кмета на Община Тунджа за предприемане на действия по компетентност.

В БД ИБР е постъпило единствено писмо с вх. №КД-03-62/3/17.03.2026г. от ОД БХ гр. Ямбол, с което уведомяват, че сигналът не е от тяхната компетентност.

В момента на проверката от кмета на с. Безмер е представен отговор от кмета на Община Тунджа във връзка с постъпил сигнал от жителите на населеното място относно неприятни миризми от изравнител, част от хидромелиоративните съоръжения, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД - „ЯГ-1 при км.3+525 – Гергана“/Гергана – 3/, изграден в ПИ 03229.14.278 по КKKP на с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол, в който е посочено, че след изтичане на договорът между фирма „Диджестат“ ЕООД наемател на съоръжението, и „Напоителни системи“ ЕАД ще бъде извършено изгребване и извозване на депонирания диджестат.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-304/23.07.2026г., относно изграден водоем чрез преграждане на дере в землището на с. Искра, общ. Карнобат, обл. Бургас, е извършена съвместна проверка на място на 29.07.2026г. с представители на Община Карнобат на водоем, разположен в северозападния край на с. Искра, общ. Карнобат, обл. Бургас. При направения оглед е констатирано, че дерето, води началото си от с. Искра, като

за урбанизираната територия на населеното място няма одобрена кадастралната карта. Същото е преградено чрез изградена стена от смесен земнонасипен тип с приблизителна дължина около 10м-15м, зад която мястото се е завирило. В момента на проверката не може да се определи дълбочината на така образувалия се водоем. Същият се подхранва от свободно оттичащи се води на стар каптаж, както и от скатни води от прилежащите терени. В хода на проверка е установено, че стената е допълнително удължавана, като на терен са видни пресни следи от тежка техника и прясно струпана земна маса. Към момента на проверката не е установено от кого са извършени тези действия. След направеното преграждане, дерето, попадащо в имот с идентификатор 32809.46.168 в землището на с. Искра, община Карнобат, с НТП ДЕРЕ, вид собств. Общинска публична, е сухо.

Така извършеното преграждане на дерето с изградената стена възпрепятства свободното оттичане на повърхностните води и е предпоставка при преминаването на високи води да доведе до наводняване на прилежащите терени. Предвид факта, че прилежащият терен и част от завирените имоти попадат в регулация на с. Искра, акумулираните води във водоема са довели до повишаване на нивото на подпочвените води.

От страна на Община Карнобат не може да бъде предоставена информация относно собствеността на установения водоем. За преграждането на дерето и образуването на водоема, разположен в землището на с. Искра, общ. Карнобат, обл. Бургас към момента на проверката в БД ИБР няма постъпила информация, няма издадени разрешителни по ЗВ и не е постъпвала преписка за откриване на процедури за издаване на такова. С цел осигуряване проводимостта на дерето следва да бъдат предприети действия за трайно премахване на изградената земнонасипна стена по цялото ѝ протежение. С оглед на горното на Община Карнобат е дадено предписание трайно да бъде премахната изградената земнонасипна стена по цялото ѝ протежение и да бъде премахнат трайно установеният водоем, за което да писмено да се уведоми Директорът на БД ИБР, със срок на изпълнение 31.08.2026г. След изтичане на срока за изпълнение, от страна на БД ИБР ще бъде извършена последваща проверка на място и при неизпълнение ще бъдат предприети последващи административнонаказателни действия.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. № КД-03-297/17.07.2026г., вх. №КД-03-313/27.07.2026г. и вх.№КД-03-324/30.07.2026г., относно предполагаемо замърсяване в речното корито, захранващо/свързано с язовир Дондуково, с нефтопродукти е извършена съвместна проверка на място с представители на „Напоителни системи“ ЕАД клон Марица, „Елейко“ ЕООД, Община Брезово и РЛ към ИАОС Пловдив. За язовир Дондуково има издадени от Директора на БД ИБР две разрешителни, както следва:

- разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №31420058/15.06.2026г., с титуляр „Напоителни системи“ ЕАД, с място на водовземането яз. Дондуково, с цел на водовземане „Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, „Водоснабдяване на аквакултури“;

- разрешително за ползване на повърхностен воден обект с №32460224/10.12.2026г., с титуляр „Елейко“ ЕООД, язовир Дондуково, с цел на ползването „Аквакултури и свързаните с тях дейности“;

При извършения оглед на място е установено, че в началото на дерето, при десния ръкав на язовир Дондуково, към момента на проверката дерето е сухо. Извършена е оглед на

язовирното езеро, като е обходено по брега и с водно колело. При огледа не са установени филм по повърхността и петна от нефтопродукти. От РЛ към ИАОС Пловдив е взета водна проба за анализ на водата в близост до предполагаемото място на замърсяване посочено в сигнала. Към момента на проверката в язовир Дондуково не се забелязват видими следи от замърсяване на водите, като също така не е установено наличие на умряла риба и други водни организми. За да бъдат поканени да присъстват на проверката са направени опити за свързване със сигналоподателите на посочените в жалбите телефони, но номерата са грешни и несъществуващи.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-288/16.07.2026г. (рег. №СЗТ-126/16.07.2027г.), относно изземване на инертен материал от коритото на река Върбица до ПСОВ на град Момчилград е извършена проверка на място. При направения оглед в речното корито на река Върбица ПИ с идентификатор 86030.9.93 по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград, обл. Кърджали е разположен верижен багер CASE CX210C. При проверката багерът не работи. Механизацията е задържана в коритото на реката от служители на РУ Момчилград. Непосредствено до багера са видими следи от изземване на инертен материал (речна баластра) с механизация, представляващи траншея (изкоп) с дължина около 90 метра и насип по протежението на изкопа - депониран инертен материал около 450м³ в описания имот. За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-290/16.07.2026г. (рег. №СЗТ-128/16.07.2026г.), относно нерегламентирано изземване на инертни материали от принадлежащите земи на язовир Студен кладенец, от опашката на язовира землище на с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали, е извършена проверка на място. При направения оглед на част от акваторията на язовир Студен кладенец, в опашката на язовира, при вливането на река Върбица в язовира не е установено изземване на наносни отложения - речна баластра в принадлежащите земи на язовир Студен кладенец. В границите на водния обект липсва строителна механизация.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-289/16.07.2026г. (рег. №СЗТ-127/16.07.2026г.), относно ограничен достъп на риболовци до язовир Карамфил, община Момчилград, област Кърджали е извършена проверка на място. Язовир Карамфил изграден на река Каяртъ, в землището на с. Карамфил, общ. Крумовград, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. За обекта е имало издадено от Директора на БД ИБР разрешително за водовземане №31420031/04.01.2012г., с цел напояване, с краен на действие до 04.01.2022г. За 2025г. няма иззети водни количества от язовира за напояване. Помпите в помпена станция „Карамфил-1“ за изравнител „Синделци“ са демонтирани и не се извършва водовземане. За обекта е сключен договор за наем №Д-53-961-125/28.07.2020г. между страните „Напоителни системи“ ЕАД и „КОКО 93“ ООД. Обектът не е вписан в официалния безсрочен Регистър на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Не е издадено разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите. При проверката водното ниво на язовир Карамфил е на около 3 метра под преливен ръб. Екологичния отток се осигурява от пропуски в основния изпускател, като в момента на проверката изтичат водни количества

около 3 l/s. Достъпът до язовира е свободен. Откъм двата бряга на язовира има разположени свободни рибари.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-315/27.07.2026г. от Областна администрация Смолян, за нарушена проводимост на река Неделинска е извършена проверка на място. При направения оглед на част от коритото на река Неделинска, след град Неделино, над вливане на река Припекска от дясно в река Неделинска, е установено наличието на прораснала храстовидна растителност (тънкостеблена) в коритото на реката, 88 броя дървета, намаляващи речната проводимост в участъка, както и попаднали в речното корито стоманобетонни блокове от стар не функциониращ рибарник, на около 100 метра под праг на реката в землището на село Крайна. Дадено е предписание на Областен управител на Област Смолян: Да се предприемат необходимите действия, съгласно чл. 140 от Закона за водите за осигуряване проводимостта на речното корито в обследвания участък от река Неделинска, като за всеки етап от процедурата писмено да се уведоми контролиращия орган - Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, със срок на изпълнение 30.12.2026г.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-316/27.07.2026г. от Община Неделино, за дървета в речното корито на река Неделинска, е извършена проверка на място. При направения оглед на част от коритото на река Неделинска, след град Неделино, срещу гробищен парк е установено, че визираните дървета в сигнала са разположени откъм ляв бряг на реката и са укрепващи. Дърветата не са изсъхнали. Имам проводимост в речния участък. Не е необходимо премахване на описаните дървета.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Хасково за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Хасково;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Ямбол за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Ямбол;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Пловдив за проводимост на речните легла на територията на Област Пловдив;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Кърджали за проводимост на речните легла на територията на Област Кърджали;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Златоград за проводимост на речните легла на територията на Община Златоград;

Във връзка с извършените проверки и установено не осигуряване на проводимост на речните легла са дадени 45 броя предписание за предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяваната контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 318 проверки, при които:

- Направени общо 68 бр. предписания.

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на ВС.

Обработени са общо 93 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 18 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Два броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11, във вр. с чл.53, ал. 4, т. 3 от Закона за водите;

Четири броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите;

Пет броя АУАН за нарушение по чл. 44, ал.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 143, т.3 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 116, ал.1, т.4 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 155, ал.1, т.22 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 48, ал.1, т.13 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 46, ал.1, т.1, буква „е“ от Закона за водите;

Два броя АУАН за нарушение по чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления:

От Директора на БД ИБР през месец юли са издадени седем броя наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 12066,48 евро.

От Директора на БД ИБР през месец юли има сключени двадесет и едно споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец юли има издадено едно писмено предупреждение на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществяваната контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (евро)	Постъпили суми по издадени НП (евро)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (евро)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (евро), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (евро)
318	143	175	67	18	2	7	12066,48	5345	17	313170,96	175560	1085